

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定表

项 目 名 称： 桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联产
项目（热网部分）

生产建设单位：桐乡泰爱斯环保能源有限公司

技术服务单位：浙江中冶勘测设计有限公司

2019 年 3 月 1 日

项目名称	桐乡泰爱斯环保能源有限公司 热电联产项目（热网部分）		行业类别	热网
生产建设单位	桐乡泰爱斯环保能源有限公司			
项目建设时间	2016年7月~2017年4月		建设地点	桐乡市屠甸镇、 高桥镇、桐乡经 济开发区
运行管理单位	桐乡泰爱斯环保能源有限公司			
项目建设内容	建设内容包括东线、西南线和北线三条管道线路			
水土保持方案 审批单位及文号	桐乡市水利局 嘉桐水保（2016）第6号			
水土保持 方案编制单位	浙江省环境保护科学 设计研究院	水土保持 设计单位	中国联合工程公司	
水土保持施工单位	天津市管道工程集团 有限公司、中天建设 集团浙江安装工程有 限公司、江苏天目建 设集团有限公司	水土保持 监理单位	浙江中合工程管理有 限公司	
验收范围及面积	工程验收范围面积 5.70hm ² 为项目建设区。			
建成的水土保持设施 及数量	工程措施	表土剥离 0.42 万 m ³ ，绿化覆土 0.42 万 m ³ ， 场地平整 5.69hm ²		
	植物措施	综合绿化 3.92hm ² ，撒播草籽 0.86hm ² a		
	临时措施	塑料彩条布覆盖 3800m ² ，草袋填土 480m ³ ， 草袋拆除 480m ³		
水土保持设施质量	工程措施	优良		
	植物措施	优良		

	总 体	优良
实际完成水土保持投资（万元）		450.35
验收结论	通过采取各项水土保持措施，工程对生态环境所造成的影响已基本恢复，不利影响已基本消除，工程建设所造成的水土流失已得到有效控制，予以通过工程水土保持设施的专项验收。	
存在的问题及处理意见	局部景观绿化生长不良，出现缺苗。需补植并加强养护和管理。	
资料目录	1、桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联产项目（热网部分）鉴定表 2、桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联产项目（热网部分）水土保持设施验收报告	
验收组成员签字		

二、验收成员签到表

分工	签字	单位	职务/职称	备注
组长	陈芳	桐庐县新昌公司		建设单位
				水土保持方案编制单位
成员	张世西	桐庐县建设监理公司		监理单位
	刘跃奎	中天建设集团浙江装饰工程有限公司		施工单位
	刘德江	浙江中诺		验收报告编制单位